

الله

دوره آموزشی

تکنیکهای ارزیابی ریسک

FMEA

ارائه دهنده : آکادمی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

عطاله قربانپور

دوره یکساله مهندسی ایمنی بهداشت و محیط زیست دانشگاه تهران

بهار ۹۴



HAZID – قسمت اول


شناسایی خطر

Hazard Identification

تعریف خطر: منبع ، وضعیت یا فعالیت دارای آسیب بالقوه به شکل جراحت یا بیماری ، یا ترکیبی از آنها

شناسایی خطر: فرآیند تشخیص وجود یک خطر و تعریف ویژگی های آن.

عوامل زیان آور محیط کار




عوامل فیزیکی زیان آور



عوامل شیمیائی زیان آور



عوامل بیولوژیک زیان آور



عوامل ارگونومیک زیان آور

عوامل مکانیکی زیان آور

عوامل روانی زیان آور

سایر عوامل زیان آور

عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

- صدا
- ارتفاع
- استرس گرمایی تنفس سرمایی
- فراصوت / مادون صوت
- پرتوهای یونساز و اشعه لیزر
- میدانهای مغناطیسی و الکتریکی
- پرتوهای رادیوفرکانس و ماکروویو
- روشنایی (نور)
- پرتوهای مادون قرمز و فرابنفش

عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

- مواد آتشگیر
- مواد سمی
- مواد خورنده
- اکسید کننده ها
- گازهای خفه کننده
- سوم کشاورزی
- روغن، گریس و مواد نفتی
- گرد و غبار مضر
- دود و مه دود
- مه رقیق و اسپری
- سایر گازها

عوامل زیان آور بیولوژیک محیط کار

- انگلها
- قارچها و پروتوزوا
- ویروسها
- میکروارگانیسمها

عوامل زیان آور ارگونومیک محیط کار

- فشار بر روی یک عضله
- کار تکراری
- کار نشسته یا ایستاده مداوم
- حمل اجسام سنگین
- پوسچر بدنی نامناسب
- کار با کامپیوتر و ابزار مشابه

عوامل زیان آور مکانیکی محیط کار

- قطعات متحرک، گردنده و چرخنده
- منابع با دمای بسیار بالا / پایین
- پرتاب اجسام و براده
- دستگاههای غلطان / دوار / متحرک
- کف / دیوار / سقف نامناسب
- اجسام تیز و برنده
- اجسام در ارتفاع
- خودروها و ماشینهای حمل بار

عوامل زیان آور روانی

- خستگی و استرس ناشی از کار
- تنبیه و تشویق
- انگیزش
- کار تکراری و یکنواخت
- ... و

سایر عوامل زیان آور

- منابع الکتریکی
- ارتفاع
- کار غیر ایمن

(عدم رعایت دستورالعمل‌های تعیین شده ، عدم استفاده از وسائل حفاظت فردی، عدم آگاهی کافی، عدم مهارت کافی، عدم نظارت کافی، رفتارهای نامناسب)

چگونه خطرات شناسایی می‌شوند؟

برخی توصیه‌ها برای شناسایی کردن خطرات:

- هیچ وقت به یک نفر برای شناسایی خطرات اکتفا نکنید.
- اصل "دو سر بهتر از یک سر کار می‌کند را فراموش نکنید"
- از رویکرد تیمی استفاده کنید
- از افراد خبره (کارشناسان ایمنی و بهداشت + افراد با تجربه) برای شناسایی خطرات استفاده کنید

هیچ تضمینی برای شناسایی کلیه خطرات وجود ندارد
شناسایی خطر هنر است

چگونه خطرات شناسایی می شوند؟ (ادامه)

برخی روش‌ها برای شناسایی خطرات

- بررسی فرآیندها، روش‌های انجام کار و سیستم‌های مشابه
- بررسی شرح وظایف و عملکردها
- بررسی قوانین و مقررات دولتی و بین المللی
- مصاحبه و مشورت با استفاده کنندگان و اپراتورهای دستگاهها
- استفاده از چک لیست برای بازرگانی ایستگاههای کاری
- بررسی آمار و سوابق حوادث شامل آمار معتبر ملی و بین المللی
- استفاده از طوفان ذهنی
- ... ■

شناسایی خطرات

به یاد داشته باشید خطر را در این موارد جستجو کنید:

- ۱- خطرات مربوط به کارخانه و تجهیزات
- ۲- خطرات مربوط به مواد و اجسام
- ۳- خطرات مربوط به ایستگاه کار
- ۴- خطرات مربوط به محیط کار
- ۵- خطرات مربوط به روش‌های کار
- ۶- خطرات مربوط به سازماندهی کار
- ۷- انواع دیگر خطر

رخداد (Incident)

تعریف رخداد : رویداد (های) مرتبط با کار که در آن جراحت یا (صرفنظر از شدت آن)، یا مرگ رخ می دهد یا رخ دهد.

بیماری
بتواند

رخدادها به دو طبقه تقسیم می شوند:

۱- حادثه (Accident): رخدادی است که منجر به جراحت، بیماری یا مرگ شود.

۲- شبه حادثه (Near-miss): رخدادی را که در آن جراحت، بیماری یا مرگ رخ ندهد، می توان "شبه حادثه"، "شبه تصادف"، "نزدیک به تصادم" یا "اتفاق خطرناک" نامید.

قسمت دوم

ارزیابی ریسک

Risk

ریسک

- **risk :** *Combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s)*

ترکیب احتمال وقوع یک اتفاق یا در معرض قرار گیری خطرناک و شدت جراحت یا بیماری که می‌تواند در نتیجه آن اتفاق یا در معرض قرار گیری(ها) به وجود آید.

Risk Assessment

ارزیابی ریسک

فرآیند ارزیابی مخاطرات ناشی از خطر (ات) . با توجه به کفايت هرگونه کنترل های موجود و تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا مخاطرات قابل قبول است یا خیر.



ریسک قابل تحمل: مخاطره ای که به سطحی کاهش یافته باشد که با توجه به مقررات قانونی و خط مشی اینمنی و بهداشت شغلی برای سازمان قابل تحمل باشد.

اماكن و فعالیت‌هایی که در ارزیابی ریسک باید مورد توجه قرار گیرند


محل گار: هر مکان فیزیکی که در آن فعالیت‌های مرتبط با کار تحت کنترل سازمان انجام می‌شوند.

به هنگام تعیین اینکه چه چیزی محل کار را تشکیل می‌دهد، بایستی به اثرات ایمنی و بهداشت شغلی روی کارکنانی که به عنوان مثال سفر می‌کنند یا در حال انتقال هستند (نظیر رانندگی، پرواز، روی شناور یا قطار)، کارکنانی که در محل مشتری یا خریدار کار می‌کنند یا در منزل کار می‌کنند توجه گردد.

فعالیت‌های (و)تین: به فعالیتهای اطلاق می‌شود که بصورت روزمره و برنامه‌ریزی شده صورت می‌گیرد.

فعالیت‌های غیر (و)تین: به فعالیتهایی برنامه‌ریزی نشده و موردی نظیر Shut down دستگاه‌ها، تعمیرات اتفاقی، کارهای اتفاقی و ...، که جزو فعالیتهای معمول سازمان نمی‌باشد گفته می‌شود.

روند کلی ارزیابی ریسک



Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

جزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن

FMEA یک تکنیک مهندسی است که بمنظور مشخص کردن و حذف خطاهای مشکلات و اشتباهات بالقوه موجود سیستم، فرآیند تولید و ارائه خدمت، قبل از وقوع در نزد مشتری، بکار برده می‌شود.

تعریف خاص:

FMEA در ارزیابی ریسک روش تحلیلی است که می‌کوشد تا حد ممکن خطرات بالقوه موجود در محدوده ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می‌شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه‌بندی کند.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

تشریح مراحل انجام کار:

۱- جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فرآیند:

سایت یا مکانی که در آن ارزیابی ریسک انجام می‌شود باید کاملاً شناسایی و نحوه فعالیت‌ها و فرآیندها به دقت بررسی شوند.

۲- شناسایی و تعیین خطرات بالقوه :

تمام خطرات محیطی، تجهیزاتی، مواد، انسانی و ... که ایمنی را تهدید می‌کند باید در نظر گرفته شود.

همچنین حالات هر خطر نیز می‌بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

۳- بررسی اثرات مربوط به هر خطر:

اثرات احتمالی هستند که برایمنی افراد تأثیر می‌گذارند.

اثرات مزبور می‌توانند مانند آتش‌سوزی، مسمومیت، شکستگی، آسیب‌های مفصلی و غیره باشند.

۴- تعیین علل هر خطر:

شناخت کافی از محدوده مورد ارزیابی می‌تواند کمک فراوانی برای شناسایی علل بوجود آمدن ریسک باشد. اطلاعات فنی، زیست‌محیطی و ارگونومیک نیز در شناسایی بهتر علل مؤثر هستند.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

۵- چک کردن فرآیندهای کنترلی:

به منظور ارزیابی بهتر ریسک صورت می‌گیرد. بررسی برگه‌های عملیات، استانداردها، الزامات و قوانین حاکم بر محیط کار و عوامل مربوطه از جمله این کارهاست.

۶- تعیین نرخ وخامت (Severity):

وخامت خطر، میزان جدی بودن اثر خطر بالقوه بر افراد است. شدت یا وخامت خطر فقط در مورد "اثر" آن در نظر گرفته می‌شود، کاهش در وخامت خطر فقط از طریق اعمال تغییرات در فرآیند و نحوه انجام فعالیت‌ها امکان‌پذیر است.

برای وخامت خطر شاخص کمی وجود دارد که بر حسب مقیاس ۱ تا ۱۰ بیان می‌گردد.

راهنمای امتیاز دهی و خامت (شدت اثر)

| امتیاز | شدت اثر | مشخصه |
|--------|------------|---|
| ۱۰ | فاجعه بار | مرگ و میر افراد |
| ۹ | خطرناک | بیماریها و جراحتهای کشنده و سلطانهای شغلی و همچنین سوختگیهای منجر به فوت |
| ۸ | خیلی شدید | از کار افتادگی دائم و شکستگیهای شدید و قطع عضو و جراحتهای متعدد و مسمومیتهای شدید ناشی از بخارات، گازها و گرد و غبار سمی و بیماریهایی که منجر به کاهش عمر می شود |
| ۷ | شدید | از کار افتادگی موقت و سوختگیهای ناشی از حریق و برق گرفتگی، پیچ خوردنگاهی های شدید، کریهای ناشی از صدای بلند و بالاتر از حد استاندارد، کوری چشم بر اثر پرتاپ و برخورد ذرات و پلیسه به چشم و آسم ناشی از گرد و غبار |
| ۶ | متوسط | آسیبهای متوسط به افراد نظیر شکستگی جزیی، اختلالات ناشی از اندام فوکانی، التهاب چشم ناشی از گرد و غبار و بخارات و گازها و بیماریهای و آثار ناشی از گرمای سرما |
| ۵ | پایین | بیماریها و عوارض بیولوژیکی، بیماریها و عوارض ارگونومیکی کار، التهاب پوست ناشی از سوختگیهای جزیی، ناتوانی موقت و زود گذر |
| ۴ یا ۳ | خیلی پایین | جراحتهای سطحی، بریدگی و پارگی جزیی، التهاب پوست ناشی از سوختگیهای جزیی و ناراحتی و بی قراری که در اثر کار ایجاد شده است مثل سردرد |
| ۲ | جزیی | آسیبهای وارد به بدن انسان بسیار پایین است و حتی در بعضی موارد بدون آسیب می باشد |
| ۱ | بدون خطر | هیچ آسیب و عوارضی برای افراد ندارد |

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

۷- تعیین نرخ احتمال وقوع (*Likelihood*):

مشخص می‌کند که یک "حادثه" با چه تواتری رخ می‌دهد.

جهت تعیین احتمال وقوع شاخص نسبت تعداد حوادث پیش آمده به تعداد دفعات انجام کار در یک محدوده زمانی تعیین می‌شود.

تنها با از بین بردن یا کاهش علل یا مکانیزم هر خطر است که می‌توان به کاهش عدد احتمال وقوع امیدوار بود. احتمال نیز بر مبنای ۱ تا ۱۰ سنجیده می‌شود. بررسی سوابق و مدارک گذشته بسیار مفید است.

راهنمای امتیاز دهی احتمال وقوع

| نوع احتمال | نسبت (تعداد حادثه به تعداد دفعات انجام کار) | | | امتیاز |
|------------------|---|----|-----------|--------|
| خیلی بالا | بیش از ۱ به ۲ | | | ۱۰ |
| خیلی بالا | ۵ به ۱ | تا | ۲ به ۱ | ۹ |
| بالا | ۱۵ به ۱ | تا | ۵ به ۱ | ۸ |
| بالا | ۵۰ به ۱ | تا | ۱۵ به ۱ | ۷ |
| متوسط | ۱۵۰ به ۱ | تا | ۵۰ به ۱ | ۶ |
| متوسط | ۳۵۰ به ۱ | تا | ۱۵۰ به ۱ | ۵ |
| متوسط | ۱۰۰۰ به ۱ | تا | ۳۵۰ به ۱ | ۴ |
| پایین | ۳۵۰۰ به ۱ | تا | ۱۰۰۰ به ۱ | ۳ |
| پایین | ۱۰۰۰۰ به ۱ | تا | ۳۵۰۰ به ۱ | ۲ |
| بعید و غیر محتمل | کمتر از ۱ به ۱۰۰۰۰ | | | ۱ |

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

۱- یافتن نرخ احتمال کشف خطر (*Detection*):

احتمال کشف، نوعی ارزیابی از میزان توانایی سازمان است که به منظور شناسایی یک علت/mekanizm وقوع خطر وجود دارد.

احتمال کشف، توانایی پی بردن به "خطر" قبل از وقوع آن است.

جهت تعیین احتمال کشف با توجه به لوازم، تجهیزات، دستورالعمل ها و کنترلهای موجود، احتمال شناسایی و کنترل خطر تعیین می گردد.

بررسی فرآیندهای کنترلی مانند بهداشت و درمان، استانداردها مانند استانداردهای محیط زیست، الزامات و قوانین مانند قوانین کار و نحوه اعمال آنها برای دست یافتن به این عدد بسیار مفید است.

راهنمای امتیاز دهی احتمال کشف خطر

| امتیاز | قابلیت کشف | معیار: احتمال کشف خطر |
|--------|--------------|--|
| ۱۰ | غیرممکن | هیچ کنترلی وجود ندارد و یا در صورت وجود قادر به کشف خطر بالقوه نیست. |
| ۹ | بسیار بعید | احتمال خیلی ناچیزی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود. |
| ۸ | بعید | احتمال ناچیزی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود. |
| ۷ | خیلی کم | احتمال خیلی کمی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود. |
| ۶ | کم | احتمال کمی دارد که با کنترل‌های موجود خطر ردیابی و آشکار شود. |
| ۵ | محتمل / ممکن | در نیمی از موارد محتمل است که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود. |
| ۴ | نسبتاً زیاد | احتمال نسبتاً زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود. |
| ۳ | زیاد | احتمال زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود. |
| ۲ | خیلی زیاد | احتمال خیلی زیادی وجود دارد که با کنترل موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار شود. |
| ۱ | قطعی | تقریباً بطور حتم با کنترل‌های موجود خطر بالقوه ردیابی و آشکار می‌شود. |

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

۹- محاسبه **RPN** یا عدد اولویت ریسک (*Risk priority number*) عدد اولویت ریسک حاصلضرب سه عدد و خامت (S)، احتمال وقوع (L) و احتمال کشف (D) است

$$RPN = S * L * D$$

عدد اولویت ریسک عددی بین ۱ و ۱۰۰۰ خواهد بود.

۱۰- طبقه‌بندی ریسک

در این مرحله ریسک را بر اساس عدد اولویت ریسک رتبه‌بندی می‌کنیم و بر اساس نظر تیم FMEA یک حد RPN در نظر می‌گیریم. می‌توانید از روش پارتو برای تعیین حد ریسکهای غیرقابل تحمل استفاده کنید

اولویت‌بندی اقدامات کاهش ریسک

| اقدام لازم | سطح ریسک | محدوده RPN |
|---|---------------|------------|
| قبل از کاهش ریسک فعالیت نایستی شروع شده و یا ادامه یابد و اگر نتوان ریسک را کاهش داد از انجام فعالیت خودداری کرد. | غیر قابل تحمل | به بالا A |
| اقدامات بیشتری مورد نیاز نیست ممکن است راه حل‌های یا بهبودهایی که هزینه کمتری داشته باشند مورد ملاحظه قرار بگیرند و برای حصول اطمینان از برقراری و حفظ کنترلهای موجود نیاز به پایش وجود دارد. | قابل تحمل | B تا A |
| در مرحله اولیه آنالیز ریسک ثبت شده و نیاز به اقدام دیگری ندارند. | جزئی | کمتر از B |

اولویت‌بندی اقدامات کاهش ریسک

توجه ۱ - برای خطراتی که دارای حداقل یک عدد ۱۰ هستند، باید اقدام اصلاحی در نظر گرفته شود.

توجه ۲ - در محاسبه عدد RPN باید توجه داشت که تعیین اعداد نرخ رخداد، و خامت و کشف می‌بایست بر اساس نوع فعالیت سازمان تعیین و تثبیت شود. عمدتاً برای خطراتی که نرخ و خامت و احتمال وقوع بالای ۷ دارند می‌بایست اقدام اصلاحی در نظر گرفته شود.

توجه ۳ - الزامات، استانداردها، قوانین و مقررات می‌بایستی در ارزیابی ریسک مورد توجه قرار گرفته و ملاحظات قانونی مربوط به آنها رعایت گردد.

توجه ۴: سازمان می‌تواند پس از طی یک دوره زمانی مشخص و انجام اقدامات مختلف و کاهش اعداد RPN و همچنین تغییر در منابع سازمانی و غیره، عدد A و B را تغییر دهد.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

۱۱- اقدامات اصلاحی و پیشنهادی:

این اقدامات باید در جهت اهداف زیر وضع و انجام گردند:

- الف- حذف علل ریشه‌ای حوادث
- ب- کاهش و خامت اثر
- ج- افزایش احتمال کشف خطر
- د- افزایش رضایت کاری کارکنان از وضعیت اینمنی و بهداشت کاری

۱۲- تعیین مسئولیت‌ها و وظایف:

سازمان باید مسئول- هریک از اقدامات اصلاحی را مشخص و ثبت نماید. نتایج اقدامات انجام شده باید به گروه FMEA گزارش شده و صحه گذاری شوند.

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

۱۳- تصحیح فرآیند طبق اقدامات اصلاحی:

اقدامات باید بطور مؤثر پیاده شده و این نکته در نظر گرفته شود که باید این اقدامات نیز ارزیابی شود.

عنوان مثال حذف یک ماده آتشزا از حلال‌ها و جایگزینی یک ماده سمی مخاطرات جدیدی را بدنبال دارد که باید آنها نیز به همین ترتیب تجزیه و تحلیل شوند.

۱۴- محاسبه ریسک باقیمانده

بعد از انجام اقدامات اصلاحی دوباره باید عدد **RPN** محاسبه گردد.

FMEA تیم

FMEA کار آمد به کار گروهی واقعی نیاز دارد. از دیدگاه FMEA، گروه زیر بنای بهبود است.

گروه، مشکلات را در محیط کار تعیین کرده و تعریف می‌کنند. اهداف را مشخص و پیشنهاد می‌کنند. تکنیک‌ها یا تحلیل‌های مناسب را پیشنهاد و فراهم می‌سازند و براساس موافقت جمع تصمیم گیری می‌کنند.

مرایا FMEA

- **FMEA** یک ابزار پیشگیری از خطرات است.
- یک روش مناسب کمی برای ارزیابی ریسک است.
- یک روش مطمئن برای پیش‌بینی مشکلات و تشخیص مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه حل‌های پیشگیری است.


آکادمی اسمنی، بوداپشت ۶ میخیزست

نمونه کاربرگ FMEA

مثال:

آزاده‌ی اینمنی، بهداشت و محیط زیست

تابلو برق



مثال:

آنالیز خطاهای بالقوه و اثرات ناشی از آن

| توضیحات (طراحی / فرآیند / خدمات) | خطر بالقوه | اثرات بالقوه | علل بالقوه | حیل | ام | وخت | واحد تولید - نام عضو | مستندات ذیربسط | صفحه ۱ از ۲ | تاریخ شروع روزآوری | به | نتایج اقدامات | اقدام | مسئول و سررسید | اقدامات پیشنهادی | R P N | K P F | کترل موجود |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----|----|-----|---|----------------|-------------|--|-----|--|--|--|--|--|--|------------|
| مورد | خطرو بالقوه | اثرات بالقوه | علل بالقوه | حیل | ام | وخت | واحد تولید - نام عضو | مستندات ذیربسط | صفحه ۱ از ۲ | تاریخ شروع روزآوری | به | نتایج اقدامات | اقدام | مسئول و سررسید | اقدامات پیشنهادی | R P N | K P F | کترل موجود |
| اپراتور برق میکس میکسر | آتش سوزی | آتش سوزی تابلو | برق به دستگاه | ۱۰ | ۳ | ام | آموزش اپراتور برای دور نگه داشتن مواد اشتعال زا مخصوصاً تیز | ۳۰۰ | ۱ | کترل موجود | حیل | کترل موجود | کترل موجود |
| مواد شیمیایی مسمومیت | حلب | شکستگی | ۱- پاره شدن وینچ جرثقیل | ۸ | ۸ | ام | ۱- عدم رعایت ایمنی و بهداشت | ۱۲۴ | ۲ | استفاده از ماسک و کلاه استفاده از لباس مخصوص | حیل | استفاده از ماسک و کلاه استفاده از لباس مخصوص | استفاده از ماسک و کلاه استفاده از لباس مخصوص | استفاده از ماسک و کلاه استفاده از لباس مخصوص | استفاده از ماسک و کلاه استفاده از لباس مخصوص | استفاده از ماسک و کلاه استفاده از لباس مخصوص | استفاده از ماسک و کلاه استفاده از لباس مخصوص | |

آنالیز خطاهای بالقوه و اثرات ناشی از آن

صفحه ۱ از ۲

به

تاریخ شروع
روز آوری

مستندات ذیربطر

واحد تولید - نام عضو

توضیحات (طراحی / فرآیند / خدمات)

| نتایج اقدامات | | مسئول و سررسید | اقدامات پیشنهادی | R P N | کنترل موجود | ۱ ۲ ۳ ۴ | علل بالقوه | ۵ ۶ ۷ ۸ | اثرات بالقوه | خطر بالقوه | مورد |
|---------------|--------------|----------------|--|-------------|-------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| دفتر | آغاز | | | | | | | | | | |
| | واحد بهداشت | | انجام معاينات پزشكی P.P.E و استفاده از | ۰۰۱۰ | | ۶ | طبیعت فرآيند تهویه نامناسب | ۱۰ | آسیب دستگاه تفسی و عوارض جانبی | تینر | اپراتور میکس |
| | واحد تحقیقات | | استفاده از استانداردهای موجود ارگونی برای بلند کردن بار بصورت دستی | ۸۱۱ | ----- | ۹ | نحوه بلند کردن غلط | ۹ | آسیب های کمری ناشی از بلند کردن بار | حلب های ۲ کیلویی | |

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

فرایند کاربرد سیستماتیک سیاستها و خط مشی ها، رویه ها و روش‌های مدیریتی برای تحلیل، ارزشیابی و کنترل ریسک‌ها را مدیریت ریسک می‌گویند.

کنترل ریسک

زمانیکه خطرات شناسایی و ارزیابی شده‌اند، ابزارهای کنترلی مناسب می‌بایست توسعه داده شده و پیاده شوند.

فرآیند ارزیابی ریسک با شناسایی و طبقه‌بندی ریسک‌ها سر و کار دارد. ریسک‌هایی که "کنترل شده" هستند به فعالیت‌های مضاعف و جدید نیاز ندارند. اما ریسک‌های "کنترل نشده" نیازمند اقداماتی برای رسیدن آنها به حدود کنترل هستند.

کنترل ریسک

انواع کنترل ریسک

به دو روش می‌توان ابزارهای کنترل ریسک را دسته‌بندی کرد.

(Safe workplace controls) 

(Safe person controls) 

کنترل ریسک

- ابزارهای کنترلی که ایستگاه کاری را ایمن می‌سازند مطمئناً مؤثرتر از ابزارهایی هستند که پرسنل را ایمن می‌سازند کنترل‌های ایمنی ایستگاه کاری بر این باور هدف‌گذاری شده‌اند که ریسک مرتبط با یک خطر را برای رسیدن به یک سطح قابل قبول به وسیله تصحیح ایستگاه کاری و/ یا تجهیزات حذف کرده و یا کاهش دهد.
- در کنترل‌های ایمنی انسان، ریسک مواجهه با یک خطر از طریق کنترل‌های شخصی مثل آموزش، الزامات، تجهیزات ایمنی شخصی کاهش می‌یابد.

کنترل ریسک

■ ۴-۳- ردیبندی ابزارهای کنترل از نظر توالی انجام کنترل

■ به طور کلی ابزارهای کنترلی را از نظر توالی و مؤثر بودن به ۶ گروه تقسیم می‌کنند:

- | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| کنترل‌های ایمنی محل کار | { | ۱ - حذف کردن (Elimination) |
| کنترل‌های ایمنی انسان | | ۲ - کاهش، جایگزینی (Reduction) |
| | ۳ - جداسازی (Isolation) | |
| | ۴ - کنترل مهندسی (Engineering Control) | |
| | ۵ - کنترل اداری (Administrative Control) | |
| | ۶ - تجهیزات ایمنی شخصی (Personal protective equipment) | |

کنترل ریسک

۱- حذف خطر (Elimination)

حذف کردن خطر یک راه حل ایده‌آل برای کنترل ریسک است. بنابراین در کنترل ریسک می‌بایست در رتبه اول تا جایی که ممکن است خطرات را حذف کرد. مثال‌هایی از حذف کردن خطر:

تعمیر سقف سوله



پرکردن ناهمواری‌های کف سالن



حذف مواد پاک‌کننده شیمیایی مثل تینر



کنترل ریسک

۲- کاهش، جایگزینی (Reduction)

در صورتی که حذف خطر ممکن و میسر نباشد می‌بایست به دنبال کاهش و خامت آن به وسیله جایگزینی بود. تعیین فرآیند جایگزین بسیار مهم است چرا که فرآیند جدید ممکن است خطرات جدیدی را نیز در برداشته باشد. پس به یاد داشته باشیم فرآیندهای جدید نیز باید مشمول ارزیابی ریسک قرار گیرند. مثال:

- استفاده از تسمه نقاهه‌ها و لیفتراک‌ها به جای حمل و نقل دستی
- استفاده از پرینتر لیزری به جای پرینترهای سوزنی
- جایگزینی موتورهای الکتریکی به جای موتورهای بنزینی و یا گازی در لیفتراک‌ها

کنترل ریسک

۳- جداسازی (Isolation)

زمانی که حذف یا کاهش و خامت خطر تا حد ممکن انجام شد در صورت وجود خطر نوبت به جداسازی می‌رسد.

جداسازی به منظور کاهش رخداد خطر انجام می‌گیرد. انواع جداسازی به شرح زیر است:

جداسازی (حصارکشی) کلی (Total enclosure)



جداسازی جزئی (Partial enclosure)



جداسازی افراد از خطر



کاهش مواجهه با خطر



کنترل ریسک

جداسازی کلی:

در این نوع جداسازی منبع خطر به طور کلی ایزوله می‌شود. مانند مکان‌های تابش اشعه‌های رادیواکتیو.

جداسازی جزئی:

در این نوع جداسازی منبع خطر به طور کلی ایزوله می‌شود اما باز هم خطر مواجهه با آن وجود دارد. مثل حفاظه‌های تابلوی برق.

کنترل ریسک

جداسازی افراد از خطر:

تا حد ممکن افراد را از منبع خطر دور می‌کنند.

کاهش مواجهه با خطر:

محدودیت‌هایی را در این زمینه وضع می‌کنند مانند عدم ورود افراد متفرقه به محل

کنترل ریسک

۴- کنترل مهندسی (Engineering control)

در این مرحله تعدل و تصحیح ابزارآلات و ماشین‌ها و تسهیلات ایستگاه کاری مدنظر قرار می‌گیرد. مثال:

گذاشتن حفاظ کناری برای تسمه نقاله‌ها

تغییر دادن فرم دسته ابزار

کنترل ریسک

۵- کنترل اداری (Administration control)

این دسته از کنترل‌ها را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

- آموزش و اطلاع‌دهی نسبت به خطرات
- سرپرستی، نظارت و راهنمایی
- استفاده از سیستم‌های ایمنی کار و مجاز بودن به کار
(قوانين و مجوزهای کاری)

کنترل ریسک

۵- کنترل اداری (Administration control)

مثال:

- استفاده از گردش کاری مخصوصاً برای کارهای کسل آور
- تعدیل شیفت‌های کاری

کنترل ریسک

۵- کنترل اداری (Administration control)

آموزش، نظارت و سرپرستی برای حصول اطمینان از اینکه کارکنان وظایف خود را با کیفیت مطلوب و بدون دردسر انجام داده‌اند لازم می‌باشد، دارا بودن دانش و توانایی کار برای آنها الزامی است.

سیستم‌های ایمنی کار روش‌های مستند شده‌ای برای استفاده مطمئن از تجهیزات، فرآیندها می‌باشند. مجوزهای کار برای کارهایی مانند جوشکاری اکسید استیلن و کار در فضاهای بسته، به دلیل کنترل کردن عملیات‌هایی که ذاتاً خطرناک هستند بکار می‌روند.


کنترل ریسک

۶- تجهیزات ایمنی شخصی (Personal safety equipment)

حتی زمانیکه یک خطر از بین رفته است، استفاده از تجهیزات ایمنی شخصی می‌تواند ضرورت داشته باشد برای اطمینان از اینکه خطر دوباره بوجود نیاید.

اقدامات کنترل ریسک

آگاهی ایدمنی، بهداشت و مهندسی زیست



اقدامات کنترل ریسک

اقدامات Pro- Active

- ❖ حفاظت‌های تجهیزات
- ❖ رنگها و پوشش‌ها
- ❖ بازدارنده‌های خوردگی
- ❖ فنس تاسیسات
- ❖ شیرهای اطمینان و تخلیه
- ❖ روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های عملیاتی
- ❖ جایگزینی مواد خطرناک با مواد مناسب
-

اقدامات کنترل ریسک

اقدامات Re- Active

- آلام های نشت گاز - دود و حریق
- سیستم های از کار اندازی اضطراری
- سیستم های آتش نشانی
- طرح های واکنش در شرایط اضطراری
- طرحهای از سرگیری فعالیت های کاری
- سیستم های نشت یاب
- ایزوله کننده ها
-

بازنگری ارزیابی ریسک

بازنگری ارزیابی باید در فواصل معین انجام گردد. همچنین در صورت رخ دادن تغییرات زیر می‌توان بازنگری در ارزیابی را جهت معتبر بودن آن انجام داد. ارزیابی‌ها باید تاریخ خاتمه معین داشته باشند.

تغییر در قوانین

تغییر در معیارهای کنترل و طبقه‌بندی
هرگونه تغییر مشهود در نحوه انجام کار
رویکرد به تکنولوژی جدید

مستند سازی ارزیابی ریسک

به طور کلی فرمت استانداردی برای مستند سازی نتایج ارزیابی ریسک

وجود ندارد

اما سندی که به این منظور استفاده می شود باید شامل اطلاعاتی از

جمله ریسکهای موجود، اطلاعات کمی مربوط به ریسکها جهت تعیین

وسعت ریسک و طرح عملیاتی برای مواجهه با ریسک باشد

مشکلات و محدودیتهای معمول در مدیریت ریسک

- ✓ انجام سطحی و بدون برنامه‌ریزی ارزیابی ریسک
- ✓ ندیدن خطرات و ناچیز شمردن ریسک آنها

کلام آخر

اثر بزرگ کوچکها

میخ از نعل افتاد نعلِ بی میخ گم شد اسب بی نعل از
دست برفت سوار بی اسب از رفتن بماند در این حال
دشمن از راه رسید و سوار را بکشت.

آزاده‌ی اینمنی، بهداشت و محیط زیست

از توجه شما متشرم